

Erratum ISSO-publicatie 82.1 - 7^e druk

Uitgave 2025, 6 januari 2026.

Er zitten enkele onjuistheden in ISSO-publicatie 82.1, editie 2025.

Dit erratum beschrijft deze onjuistheden en geeft aan hoe deze moeten worden gelezen.

1. Afbeeldingen 6.1a t/m 6.4

Afb. 6.1a Kelder moet worden omgenummerd naar *Afb. 6.2 Kelder*


Afb. 6.2 Beslisschema 1: Thermische zone en 'overige ruimte' moet worden

Afb. 6.3a Beslisschema 1: Thermische zone en 'overige ruimte'

Afb. 6.3 Beslisschema 2: Thermische zone en 'overige ruimte' moet worden

Afb. 6.3b Beslisschema 2: Thermische zone en 'overige ruimte'

Afb. 6.3c Beslisschema 3: Thermische zone en 'overige ruimte' moet worden toegevoegd:



De tekst **Toelichting bij beslisschema's in afbeelding 6.1 t/m 6.3** moet worden aangepast in **Toelichting bij beslisschema's in afbeelding 6.3a t/m 6.3c**.

De verwijzingen in de tekst naar *afbeelding 6.1 t/m 6.3* moet overal worden aangepast in *afbeeldingen 6.3a t/m 6.3c*.

2. Tabel 7.6 mist

Tabel 7.6 is niet juist opgenomen. Tussen 'Tabel 7.5' en voor 'Aanwijzingen bij woningen:' hoort Tabel 7.6 te worden opgenomen.

Tabel 7.6 Type bouwwijze voor wanden voor bepaling specifieke interne warmtecapaciteit

Type bouwwijze	Wanden
Licht	Houtskeletbouw (hsb)
	Staalframebouw (sfb)
	Staalskeletbouw
	Wanden van elk type die aan de binnenzijde zijn geïsoleerd ¹⁾
Zwaar	Dragend metselwerk
	Betonnen kolom-ligger skeletbouw
Zeer zwaar	Betonnen wand-vloer skeletbouw
1) Geïsoleerd betekent voor meer dan 90% voorzien van meer dan 1 cm isolatie.	

3. Nummering Tabel 8.8

Tabel 8.8 Richtlijnen voor de spouwdikte moet worden omgenummerd naar *Tabel 8.26*

Richtlijnen voor de spouwdikte. De verwijzing in de tekst voorafgaand aan de tabel moet ook worden aangepast in tabel 8.26.

4. Voetnoten in Tabel 9.9

In Tabel 9.9 kloppen de voetnoten 7 (bij de waarde 80/60) en 8 (bij de waarde 90/70) niet. Deze moeten bij beide zijn: *Als er een warmtepomp aanwezig is met een aanvoertemperatuur hoger dan 70 °C moet er een gecontroleerde verklaring aanwezig zijn.*

5. Nummering Tabel 9.16

Er zijn twee tabellen 9.16, die moeten een uniek nummer krijgen:

Tabel 9.16 Op te nemen gegevens warmtemeters
moet worden aangepast in

Tabel 9.16a Op te nemen gegevens warmtemeters

Tabel 9.16 Op te nemen gegevens luchtverwarming
moet worden aangepast in

Tabel 9.16b Op te nemen gegevens luchtverwarming

6. Hoofdstuk 15.5 Energieopslag

In hoofdstuk 15.5.1 en 15.5.2 moet het volgende worden toegevoegd bij de tweede bullet bij 'Bepalen': *Bij woongebouwen tellen alle opslagsystemen achter de hoofdmeter mee. Dus als je meerdere appartementen in het gebouw opneemt, tel je ook die opslagsystemen mee voor de totale opslagcapaciteit.*

7. Verwijzing naar afbeelding 16.10

In Hoofdstuk 16.3 *Belemmeringen en overstekken*, stap 4b wordt verwezen naar *afbeelding 16.x4*, maar dit moet *afbeelding 16.10* zijn.